


# 補強構造が見えない

2001年実験施工時



地中に埋めたLL補強土



LL補強施工の施工範囲  
では崩壊無し。



全く分からない